

PRAKTISCHE PRÜFUNG

PROVA PRATICA

Briefumschlag 2

Busta 2

- 1) 3 Phasen Steckdose: bitte die Kabel verbinden und erklären (maximal 35 Punkte)

Pres a tre fasi: si prega di effettuare il collegamento e di dare delle spiegazioni (massimo 35 punti)

- 2) Montage Türschloss (maximal 35 Punkte)

Montaggio serratura di una porta (massimo 35 punti)

- 3) Messung der Volt einer Batterie mit dem Tester (maximal 30 Punkte)

- Misurazione voltaggio di una batteria con il tester (massimo 30 punti)

Gruber
Michele
Dalva/Abrie